


HQ VERVE

FIX with folding leading edge Fix bei einklappender Leitkante




If the tension at the four marked points is too low, the leading edge may fold inwards. This then looks like this picture.

Wenn die Spannung an den vier markierten Punkten zu gering ist, kann es sein, dass sich die Leitkante nach innen einklappert. Dies sieht dann so aus, wie auf diesem Bild.



This can easily be fixed by placing an additional knot directly below an existing knot at each of the marked points in the image above. There are therefore a maximum of four knots on the entire kite.

Dies kann einfach behoben werden, indem man an jedem der markierten Stellen im oberen Bild einen zusätzlichen Knoten direkt unterhalb eines bestehenden Knoten setzt. Am ganzen Drachen sind es also maximal vier Knoten .



Invento Products & Services GmbH
Klein Feldhus 1
D - 26180 Rastede/Germany
Telefon: +49 (0) 44 02 92 62 0
Telefax: +49 (0) 44 02 92 62 29
E-Mail: service@invento-hq.com
Internet: www.invento-hq.com

US Distribution by:
HQ Kites & Design U.S.A., INC
Toll free: [888] 318 - 3600
Phone: [252] 491 - 2113
Fax: [888] 848 - 4592
E-Mail: sales@hqkitesusa.com
Internet: www.hqkitesusa.com